

## Bezpečnostní list

### 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo podniku

#### 1.1 Identifikace látky nebo přípravku

Kód: **SLA--000608**  
Název: **Smalto Bianco Lucido**  
**Přípravek na bázi taveniny (CAS 65997-18-4 EINECS 266-047-6) a hlinitých latek**

#### 1.2 Použití látky nebo přípravku

Popis/Použití: **dekorace a emailování pro aplikaci v sektorech sklo/keramika/stavební materiál/hygienicko-sanitární**

#### 1.3 Identifikace společnosti nebo podniku

Jméno firmy: **COLOROBIA S.P.A.**  
Adresa: **Via A. Gramsci 14**  
Místo a Stát: **50056 Montelupo Fiorentino (FI) Italia**  
tel.: **+39 0571 70 81**  
fax: **+39 0571 708.800**  
E-mail kompetentní osoby: **ambientemsds@colorobia.it**  
Osoba odpovědná za bezpečnostní list

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

V případě potřeby naléhavých informací se obraťte na: **+39 0571 709.565**

### 2. Identifikace rizik.

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dispozic obsažených ve směrnici 67/548/EU a 1999/45/EU a následujících úprav a změn a v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. V platném znění. Přípravek obsahuje nebezpečné látky v takové koncentraci, že musí být uvedeny v sekci č. 3, a proto vyžaduje bezpečnostní list odpovídající odpovídajícím dispozicím Rady (ES) 1907/2006 a následujícím úpravám a požadavkům vyhlášky MPO č. 232/2004 Sb. .

### 3. Složení nebo informace o složkách.

#### Obsahuje:

Název.	Koncentrace (C).	Klasifikace.
<b>VÁPNIK SLOZ ENINY, jako Ca</b>	1<= C <5	
<b>HLINÍK SLOZENINY, jako Al</b>	1<= C <5	
<b>BOR SLOZENINY, jako B</b>	1<= C <5	
<b>ZIRKONIUM SLOZENINY jako Zr</b>	1<= C <5	
<b>BARYUM SLOZ ENINY, jako Ba</b>	1<= C <5	Xn R 20/22

Kompletní text vět týkající se nebezpečí (R) je uveden v sekci 16 listu.

### 4. Pokyny pro první pomoc.

Oči: okamžitě vyplachovat velkým množstvím vody po dobu 15 minut. Okamžitě kontaktujte lékaře.  
Pokožka: okamžitě se umýt velkým množstvím vody. Svleknout znečištěný oděv. Pokud podráždění přetrvává, zavolat okamžitě lékaře.  
Vyprat odděleně znečištěný oděv před novým použitím.  
Vdechnutí: vyvést postiženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud osoba dýchá s obtížemi, zavolejte okamžitě lékaře.  
Požití: zavolat okamžitě lékaře. Vyvolejte zvracení jen na základě doporučení lékaře. Nepodávat nic ústy, pokud je osoba v bezvědomí a pokud to nebylo výslovně povoleno lékařem.

**5. Opatření pro zdolávání požáru.**

Výrobek není hořlavý. V případě požáru v blízkosti neplatí žádné omezení pro hasící prostředky.  
Pokud je výrobek zasazen po zářím, nevytváří nebezpečné zplodiny, proto při volbě hasících prostředků neplatí žádná omezení.  
Nevylévejte vodu, použítou k hašení, do přírodního prostředí.

**6. Opatření v případě náhodného úniku.**

**INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA**  
V případě par či prachu rozptýleného v ovzduší používat prostředky na ochranu dýchacích cest.  
**OCHRANA PROSTŘEDÍ**  
Zamezit proniknutí produktu do kanalizace, povrchových vod, spodních vrstev a do okolního prostředí.  
**LIKVIDACE ÚNIKU**  
Zahradit zeminou či inertním materiálem. Odstranit co největší část materiálu a jeho zbytek spláchnout proudem vody. Likvidace kontaminovaného materiálu musí být provedena v souladu s ustanoveními bodu 13.

**7. Zacházení a skladování.**

S produktem mohou manipulovat pracovníci s odbornou přípravou.  
Na pracovním stanovišti musí být zajištěno účinné odsávání.  
Při manipulaci s produktem postupujte v souladu se zásadami pracovní hygieny v průmyslu a zajistete nezbytná opatření pro zamezení úniku látky do pracovního prostředí.  
Skladujte daleko od potravin a napojů. Nádoby uchovávejte uzavřené, na chráněných místech.

**8. Omezení expozice/ osobní ochranné prostředky.**

**8.1 Limitní hodnoty expozice.**

Název	Druh	Stát	TWA/8h mg/m3	ppm	STEL/15min mg/m3	ppm
VÁPŇÍK SLOZ ENINY, jako Ca	TLV-ACGIH		2			
HLINÍK SLOZENINY, jako Al	TLV-ACGIH		10			
BOR SLOZENINY, jako B	TLV-ACGIH		10			
ZIRKONIUM SLOZENINY jako Zr	TLV-ACGIH		5			

**8.2 Omezení expozice.**

Vzhledem k tomu, že použití vhodných technických opatření by mělo mít vždy přednost oproti vybavení prostředky osobní ochrany, zajistit dobré větrání na pracovišti pomocí účinného místního odsávání nebo odvádění znečištěného vzduchu.

**OCHRANA RUKOU**

Na ochranu rukou používejte pracovní rukavice kategorie I (ref. směrnice 89/686/EHS a norma EN 374) z latexu, PVC nebo jiných rovnocenných materiálů. Při definitivním výběru pracovních rukavic je nutno brát v úvahu: opotřebení, dobu průniku a propustnost. V případě přípravků musí být odolnost pracovních rukavic prověřena před použitím, neboť není předvídatelná. Doba opotřebování rukavic závisí na délce expozice.

**OCHRANA POKOŽKY**

Používejte pracovní oděv s dlouhými rukávy a ochrannou pracovní obuv kategorie I (ref. směrnice 89/686/EHS a norma EN 344). Po svlečení ochranného oděvu se umyjte vodou a mýdlem.

**OCHRANA DÝCHACÍCH CEST**

V případě překročení mezní hodnoty denní expozice na pracovišti u jedné nebo několika látek či složek, obsažených v přípravku, kterou zjistí služba bezpečnosti při práci, použijte púlobličejovou masku s filtrem typu FFP3 (ref. norma EN 141).

Pokud chybí technická opatření pro omezení expozice pracovníka, je povinné použití masky s ochrannou vložkou proti organickým výparům a prachu/mlze. Nicméně, masky poskytují pouze částečnou ochranu.

Pokud je uvažovaná látka bez zápachu nebo její prahová hodnota pachu je vyšší než příslušný expoziční limit, a v nouzové situaci, když nejsou expoziční hodnoty známé nebo když je koncentrace kyslíku na pracovišti nižší než 17 % obj., používejte respirační přístroj se stlačeným vzduchem s otevřeným okruhem (ref. norma EN 137) nebo respirační přístroj s vnějším přívodem vzduchu, používaný spolu s celoobličejovou maskou, púlmaskou nebo náustkem (ref. norma 138).

**OCHRANA OČÍ**

Doporučuje se používat hermetické ochranné brýle (ref. norma EN 166).

**9. Fyzikální a chemické vlastnosti.**

Zápach	bez zápachu
Fyzikální stav	prášek
Rozpustnost	nerozpustná
Viskozita	není k dispozici.
Hustota par:	není k dispozici.
Rozpustnost	není k dispozici.
Rychlost vypařování:	není k dispozici.
Hořlavé vlastnosti	není k dispozici.
Koeficient poměru: n-oktanol/voda:	není k dispozici.
pH.	není k dispozici.
Bod varu.	není k dispozici.
Bod vzplanutí.	není aplikovatelné.
Výbušné vlastnosti.	není k dispozici.
Tenze par.	není k dispozici.
Hustota.	není k dispozici.

**10. Stálost a reaktivita.**

Stabilní v normalních podmínkách používání.  
Produkt není reaktivní v normalních podmínkách používání.  
Podmínky, kterým je nutno se vyhnout: žádná  
Materialy, kterým je nutno se vyhnout: žádné  
Nebezpečné rozkladové produkty: žádné.

**11. Toxikologické informace.**

Studie provedené na taveninách a na složeninách na základě tavenin prokázaly nízké hodnoty toxicity.  
LD 50 orál krysa > 2000 mg/Kg

Nejsou známy případy poškození zdraví způsobené vystavením výrobku. V každém případě doporučujeme při práci dodržovat pravidla správné pracovní hygieny. Přípravek může u zvláště citlivých osob vyvolat lehké účinky na zdraví při vystavení vdechnutím a/nebo vstřebáním pokožkou a/nebo styku s očima nebo kůží a/nebo požitím.

**12: Ekologické informace.**

Vzhledem k tomu, že neexistují specifické údaje o přípravku, při použití dodržujte správné pracovní normy a zamezte úniku látky do okolního prostředí. Zamezte úniku látky do půdy, kanalizace nebo vodních toků. Uvědomte příslušné orgány, pokud se látka dostala do vodních toků nebo kanalizací nebo pokud došlo ke znečištění půdy nebo vegetace látkou. Přijměte náležitá opatření na snížení účinků na podzemní vody na minimum.

**13. Pokyny k likvidaci.**

Opětovně využít, je-li to možné. Zbytky produktu jako takové jsou považovány za ostatní odpad, který není nebezpečný. Likvidace musí být svěřena firmě oprávněné k nakládání s odpady, podle národních a případně místních předpisů. Pro tuhé zbytky brát v úvahu možnost uložení na autorizované skládce.  
KONTAMINOVANÉ OBALY  
Kontaminované obaly musí být odeslány k recyklaci či likvidaci podle národních norem týkajících se nakládání s odpady.

**14. Informace pro přepravu.**

Látku není třeba považovat za nebezpečnou ve smyslu platných předpisů týkajících se přepravy nebezpečných věcí po silnici (ADR), po železnici (RID), po moři (IMDG Code) a letecky (IATA).

**15. Informace o předpisech.**

Symboly nebezpečnosti: Žádné.

Rizikové věty: Žádné.

Bezpečnostní věty (S): Žádné.

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Označení nebezpečnosti ve smyslu směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a následujících změn a úprav a v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění a ve znění prováděcích předpisů.

**16. Další informace.**

Plná znění (R) vět uvedených v části 3 listu.

**R 20/22** ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI VDECHOVÁNÍ A PŘI POŽITÍ.

## VŠEOBECNÁ BIBLIOGRAFIE:

1. Směrnice 1999/45/CE a následující změny
2. Směrnice 67/548/CEE a následující změny a úpravy (XXIX technická úprava)
3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)
4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)
5. The Merck Index. Ed. 10
6. Handling Chemical Safety
7. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
8. INRS - Fiche Toxicologique
9. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
10. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

## Poznámka pro uživatele:

informace obsažené v tomto listu jsou založeny na našich znalostech k datu poslední verze. Uživatel musí zkontrolovat patřičnost a úplnost informací vztahujících se ke specifickému použití výrobku.

Nepovažujte tento dokument za záruku specifických vlastností výrobku.

Vzhledem k tomu, že použití výrobku nespadá pod naši přímou kontrolu, uživatel je zodpovědný za dodržování platných zákonů a nařízení týkajících se hygieny a bezpečnosti práce. Neneseme zodpovědnost za nesprávné použití.

Změny vzhledem k předchozí revizi.

Byly provedeny změny v následujících sekcích:

01 / 08 / 09